

Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid arbeten åt Driva Gasnät AB / Driva AB

Denna information gäller samtlig personal på arbetsplatsen inklusive underentreprenörer (UE).

Uppdaterad: 2026-06-05

Vid arbetsområdet

- God ordning ska råda vid arbetsplatsen.
- Tomgångskörning i Stockholms stad är max 1 min. Undantag gäller om motorn hålls igång för att driva en annan anordning, än uppvärmning, på fordonet i den mån det behövs för fordonets planerade användning. Utanför Stockholms stad ansvarar entreprenören för att kolla upp de lokala bestämmelserna och följa reglerna för att begränsa tomgångskörning.
- Säkerhetsdatablad på samtliga kemiska produkter ska vara tillgängliga för alla som arbetar på arbetsplatsen (fysiskt eller digitalt).
- Ensamarbete får inte förekomma vid gastekniskt arbete

Skyltning av arbetsområde

- Det ska som minimum sitta en A3 Driva Gasnät/Driva-skylt vid arbetsområdets början samt slut med kontaktuppgifter till ansvarig samt planerat slutdatum för arbetet. Skylten ska uppdateras vid förändringar, ändrat planerat slutdatum etc. Vid behov ska skyltar sitta både ut mot väg samt in mot gångbana. Vid längre arbetsområden eller om arbetsområdet ej går att överblicka (tex om det sträcker sig runt ett hörn) ska ytterligare skyltar sättas upp. Om det saknas skyltar kontaktas Driva Gasnät/Driva. Det finns skyltar att hämta på adress: Råsundavägen 12 i Solna.
- Det ska sitta minst en påbudsskylt "Arbetsplats" vid varje arbetsområde.

Riskbedömning

- Dagligen innan arbete påbörjas på arbetsplatsen ska en riskanalys göras i IA-appen. Pågår arbete på fler arbetsplatser görs en riskanalys per arbetsplats.
- Bilder från arbetsplatsen får med fördel infogas i riskbedömningen. Riskbedömningen får utföras gemensamt av personalen på arbetsplatsen, där en gemensam riskbedömning skickas in.

Flaggvakt

- När flaggvakt anlitas ska flaggvakternas utbildning och intyg visas upp för personal före arbetet startas.

Safety walks/skyddsronder

- Skyddsronder ska genomföras med jämna mellanrum vid arbeten som pågår längre än 2 veckor, sammankallande är Bas-U. Kopia på protokoll skickas till projektledare på Driva Gasnät/Driva. Miljöronder ska göras samordnat med skyddsronder.
- Driva Gasnät/Driva har rätt att genomföra Safety walks samt skyddsronder på arbetsplatsen.

Säkert beteende

- För att uppnå skadefria och hälsosamma arbetsplatser är det av stor vikt att alla på arbetsplatsen bidrar till en säkrare arbetsplats genom att;
- Hämta ut information från samlingskarta och/eller ledningskollen (ska finnas fysisk eller digital tillgång fr arbetsplatsen). Dessa ska vara max 30 dagar gammal.
- Inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet.
- Att använda personlig skyddsutrustning.
- Reagera och agera på riskfyllda beteenden på arbetsplatsen.
- Omedelbart rapportera alla tillbud, olyckor och andra riskobservationer till arbetsledningen/Bas-U. Arbetsledningen för entreprenören svarar även för att rapportering omgående görs till Arbetsmiljöverket vid inträffade allvarliga olycksfall/tillbud för egen personal. Alla tillbud och olyckor ska även rapporteras till Bas-P på Driva Gasnät/Driva, som lägger in dem i avvikelshanteringssystemet Frida.